

PTO per cambi EATON/FULLER


Con la presente abbiamo il piacere di informarVi che la gamma di PTO ISO per cambi EATON/FULLER 8 fori, è stata ampliata con 2 nuovi rapporti.

Tipo cambio: RTLO 18918-B		
Codice ordinazione		
05003800171 (già esistente)	05003900170 NEW	05005100174 NEW
Coppia: 300 Nm rpm: 1011 *	Coppia: 300 Nm rpm: 1621 *	Coppia: 300 Nm rpm: 1345 *
		

Tipo cambio: FRO 18210-C		
Codice ordinazione		
05003890173 (già esistente)	05003990172 NEW	05005190176 NEW
Coppia: 300 Nm rpm: 1075 *	Coppia: 300 Nm rpm: 1723 *	Coppia: 300 Nm rpm: 1481 *
		

* a 1000 g/min.

Coppia (Nm) Diagramma PTO



Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale.